



1




SVITARE LE VITI POS.A E RIMUOVERE IL CORPO INFERIORE. ATTENZIONE ALLA GUARNIZIONE POS.B.
 UNSCREW THE SCREWS POS.A AND REMOVE THE LOWER BODY. PAY ATTENTION TO THE GASKET POS.B


2



AVVITARE IL CORPO INFERIORE UTILIZZANDO LE VITI POS.A. LA GUARNIZIONE POS.B DEVE ESSERE INSERITA NELL'APPOSITA SEDE.
 TIGHTEN THE LOWER BODY USING THE SCREWS POS.A. THE GASKET POS.B MUST BE MOUNTED IN THE SPECIFIC POSITION.



3



SOSTITUIRE LE ETICHETTE POS.D, POS.E E POS.F
 REPLACE THE LABEL POS.D, POS.E AND POS.F

0		EMMISSIONE	PA	MR	07/02/19	
REVISIONE	DESCRIZIONE			DISEGNATO	CONTR.	DATA
TOLLERANZE GENERALI		MATERIALE:				
PER QUOTE LINEARI	<input checked="" type="checkbox"/> UNI ISO 2768f	TRATTAMENTO:				
	<input type="checkbox"/> UNI ISO 2768m	DESCRIZIONE				
	<input type="checkbox"/> UNI ISO 2768c	ISTRUZIONI CAMBIO OTTICA OPTICAL CHANGE INSTRUCTION				
FILETT.	<input checked="" type="checkbox"/> *69-65*UNI 5541					N° DOCUMENTO
PUNZON.	<input checked="" type="checkbox"/> Js 11	MINI SAFE TO MID SAFE		FOGLIO		
				FOGLI		
				1		
				1		

ALL RIGHTS RESERVED
 PARTIAL OR COMPLETE REPRODUCTION
 OR DISCLOSURE FORBIDDEN

DIRITTI RISERVATI
 RIPRODUZIONE O DIVULGAZIONE
 ANCHE PARZIALE VIETATA

COPYRIGHT BY: CABLOTECH s.r.l